


elita **אנו מודים לך על רכישת פסי צבירה מתוצרת**

יש לקרוא את ההוראות הכללית לפני התקנת גוף התאורה ולפעול בהתאם.

www.or-ad.com

הוראות חיבור הזנה לפס תאורה מגנטי - מק"ט 24030D לעמעום DALI

1. ההתקנה תבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד (לביצוע ההתקנה יש להיעזר בתרשימים מצורפים).
2. לפני ההתקנה יש לוודא כיבוי מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי.
3. מקם ספק כח 48V DC במקום המיועד לכך וחבר לו בכניסה זינת 230V/50Hz בהתאם.
4. חבר מוליכי זינה היוצאים מההזנה אל יציאות הספק כח כלהלן:
 - חוט בצבע חום בהזנה להדק בספק כח 48V+
 - חוט בצבע כחול בהזנה להדק בספק כח 48V-
 - חוטים בצבעים לבן ושחור – חיבור תקשורת DALI לעמעום.
 - במידה ומדובר על גופי תאורה שאינם ניתנים לעמעום (ובמידה וחוטים אלה קיימים) יש לבודד חוטים אלה ולא להשתמש בהם.
5. נעץ את ההזנה לתוך הפס צבירה כמתואר.
6. נעץ את המנורות בתוך הפס צבירה.
7. חבר מתח זינה וודא שהמנורות עובדות.



עיבוד תאורה מקצועי

מעבדת שירות: איזור תעשייה נוף הארץ כפר קאסם | waze: אור-עד תאורה כפר קאסם

אור-עד בע"מ < ת.ד. 2291, מיקוד: 5112201 | elita@or-ad.com | www.or-ad.com
 אולמות התצוגה: בני ברק: לח"י 17 | ראשון לציון: משה לוי 1 בנין קנדי סיטי
 משרדים ומרכז לוגיסטי < אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם | שירות לקוחות 03-9050618, גם בוואטסאפ

אור-עד
 ייבוא ושיווק גופי תאורה